



ООО «Колабыт»

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Мончегорск

«30» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Начальник автоколонны г. Мончегорск - В.Г. Васильев

Члены комиссии:

Старший механик автоколонны - А.В. Панфилов
г. Мончегорск

Автослесарь автоколонны - М.В. Новицкий
г. Мончегорск

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль	Тойота Хайлендер	АК г. Мончегорск
_____	_____	_____
_____	_____	_____
вид имущества	наименование имущества	местонахождение имущества

Год выпуска:	2012	Государственный регистрационный номер:	O 195 МК 51rus
--------------	------	--	----------------

Заводской (VIN) №:	JTEES42A402210131	Инв. №:	Ц00015734
--------------------	-------------------	---------	-----------

Условия проведения осмотра: Крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра: Кузов: сквозная коррозия задних арок, порогов, коррозия точек крепления локеров, брызговиков, кронштейнов растяжек задней подвески, опор передних амортизаторов. Очаговая коррозия кузовных элементов (крышка багажника, задние крылья, двери, передние крылья капот). Подвеска: коррозия частичное разрушение поперечного элемента (подрамника) задней подвески и точек крепления поперечных тяг. Коррозия, износ элементов передней подвески подрамник и точки крепления (сайлентблоки), нижние рычаги, сайлентблоки нижних рычагов, опоры крепления двигателя и коробки передач. Двигатель: высокий расход масла, масляные загрязнения по наружной части корпуса, посторонние звуки при работе

двигателя и навесных агрегатов (ролики приводного ремня, генератор), вибрация, износ, просадка опор крепления двигателя и коробки передач.

Трансмиссия: автоматическая коробка передач имеет износ, выраженный в рывках толчках при переключении, вибрация при выключении передач (паркинг), некорректная работа селектора выбора передач.

Электрика: возрастные повреждения изоляции электропроводки моторного отсека, периодические отказы в работе систем, системы управления АКПП сигнализации включения заднего хода.

Тормозная система: коррозионный износ магистралей, механический износ колесных механизмов (суппорта), коррозионный, механический износ элементов ручного, стояночного тормоза, износ и периодические отказы в работе системы АБС, разрушение защитных кожухов задних тормозных механизмов.

Салон: износ обшивки сидений, потертости облицовки дверей, потолка, передней панели, элементов отделки и руля.

Оптика: помутнение стекол фар, выгоревшие отражатели, отказ в работе сигнализации заднего хода.

Пробег автомобиля составляет: 444 050 км.

Выводы комиссии: Автомобиль находится в условно-пригодном состоянии, но требующем значительного ремонта или замены главных частей.

Председатель комиссии:


Начальник автоколонны г. Мончегорск



В.Г. Васильев


Члены комиссии:

Старший механик автоколонны
г. Мончегорск



А.В. Панфилов

Автослесарь автоколонны
г. Мончегорск



М.В. Новицкий