



## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Мончегорск

«09» августа 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

**Председатель комиссии:**

Начальник ТЦ г. Мончегорск - А.Ю. Рыбачук

**Члены комиссии:**

И.о. старшего механика ТЦ - С.А. Фигуркин

г. Мончегорск

Автослесарь ТЦ г. Мончегорск - А.П. Свинцов

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль

Тойота Камри

ТЦ г. Мончегорск

вид имущества

наименование имущества

местонахождение имущества

Год выпуска:	2012	Государственный регистрационный номер:	A 996 MH 51rus
--------------	------	--	----------------

Заводской (VIN) №:	XW7BF4FK80S003796	Инв. №:	Ц00015023
--------------------	-------------------	---------	-----------

Условия проведения осмотра:

крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра: Кузов: сквозная коррозия задних арок, порогов, ниша запасного колеса, коррозия точек крепления локеров, брызговиков, опор передних амортизаторов. Очаговая коррозия кузовных элементов (крышка багажника, задние крылья, двери, передние крылья, капот). Подвеска: коррозия и частичное разрушение поперечного элемента (подрамника) задней подвески и точек крепления поперечных тяг. Коррозия, износ элементов передней подвески подрамник и точки крепления (сайлентблоки), нижние рычаги, сайлентблоки нижних рычагов, опоры крепления двигателя и коробки передач. Двигатель: повышенный расход масла, масляные загрязнения по наружной части корпуса, посторонние

звуки при работе двигателя и навесных агрегатов (ролики приводного ремня, генератор).

Трансмиссия: автоматическая коробка передач имеет износ, выраженный в рывках толчках при переключении, вибрация при выключении передач (паркинг).

Электрика: возрастные повреждения изоляции электропроводки моторного отсека, периодические отказы в работе систем.

Тормозная система: коррозионный износ магистралей, механический износ колесных механизмов (суппорта), коррозионный, механический износ элементов ручного, стояночного тормоза, износ и периодические отказы в работе системы АБС

Салон: износ обшивки сидений, потертости облицовки дверей, потолка, передней панели, элементов отделки и руля.


Оптика: помутнение стекол фар, выгоревшие отражатели.

Пробег автомобиля составляет: 447 442 км.

Выводы комиссии: Автомобиль находится в изношенном техническом состоянии, требует больших финансовых вложений для проведения капитального ремонта.

**Председатель комиссии:**


Начальник ТЦ г. Мончегорск



**А.Ю. Рыбачук**


**Члены комиссии:**

И.о. старшего механика ТЦ  
г. Мончегорск



**С.А. Фигуркин**

Автослесарь ТЦ г. Мончегорск



**А.П. Свинцов**