



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Мончегорск

«30» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Начальник автоколонны г. Мончегорск - В.Г. Васильев

Члены комиссии:

Старший механик автоколонны - А.В. Панфилов
г. Мончегорск

Автослесарь автоколонны - М.В. Новицкий
г. Мончегорск

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль

Форд-Транзит

АК г. Мончегорск

вид имущества

наименование имущества

местонахождение имущества

Год выпуска: 2019

Государственный регистрационный
номер:

У 881 КУ 51 rus

Заводской (VIN) №:

Z6FFXXESGFKD27321

ИНВ. №:

ОЦ-000402

Условия проведения
осмотра:

Крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра:

Кузов: коррозия порогов, подножек, коррозия и частичное разрушение точек крепления брызговиков, передней части моторного отсека, очаговая коррозия кузова и навесных элементов, коррозия силовых элементов кузова износ элементов крепления дверей, повреждение капота, левого переднего крыла, водительской двери, разрушение петель левой двери, разрушение левого зеркала заднего вида.

Подвеска: коррозия элементов крепления подвески, износ элементов подвески, разрушение сайлентблоков коррозия посадочных мест подрамника.

Двигатель: износ цилиндро-поршневой группы, привода ГРМ (цепи, успокоители, шестерни) повреждение втулки шкива коленчатого вала течь масла, отсутствие шкива, поликлиновых ремней привода навесных агрегатов, износ навесных агрегатов, износ турбокомпрессора, просачивание масла в местах соединений, износ топливной аппаратуры, износ демпфера маховика, вибрация при работе.

Рулевое управление: потение соединений элементов конструкции (рулевая рейка, насос, соединительные магистрали) повышенный шум при работе.

Трансмиссия: износ комплекта сцепления и механизмов управления, коробка передач имеет износ, подтекание масла по местам соединения корпуса, износ механизма выбора передач.

Электрика: коррозия контактов соединений электропроводки, повреждения изоляции электропроводки по кузову и в моторном отсеке, неисправность системы АБС.

Оптика: помутнение стекол фар, выгоревшие отражатели, левой разрушение блок фары.

Пробег автомобиля составляет: 308 185 км.

Выводы комиссии: Автомобиль находится в неудовлетворительном состоянии, требующем капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов.

Председатель комиссии:

Начальник автоколонны г. Мончегорск



В.Г. Васильев

Члены комиссии:

Старший механик автоколонны
г. Мончегорск



А.В. Панфилов

Автослесарь автоколонны
г. Мончегорск



М.В. Новицкий