



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Мончегорск

«09» августа 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

Председатель комиссии:

Начальник ТЦ г. Мончегорск - А.Ю. Рыбачук

Члены комиссии:

И.о старшего механика ТЦ - С.А. Фигуркин

г.Мончегорск

Автослесарь ТЦ г. Мончегорск - А.П. Свинцов

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль	Тойота Камри	ТЦ г. Мончегорск
вид имущества	наименование имущества	местонахождение имущества

Год выпуска:	2012	Государственный регистрационный номер:	A 997 MH 51rus
--------------	------	----------------------------------------	----------------

Заводской (VIN) №:	XW7BF4FK40S003763	Инв. №:	Ц00015021
--------------------	-------------------	---------	-----------

Условия проведения осмотра: крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра: Кузов: сквозная коррозия задних арок, порогов, ниша запасного колеса, коррозия точек крепления локеров, брызговиков, опор передних амортизаторов. Очаговая коррозия кузовных элементов (крышка багажника, задние крылья, двери, передние крылья, капот). Подвеска: коррозия и частичное разрушение поперечного элемента (подрамника) задней подвески и точек крепления поперечных тяг. Коррозия, износ элементов передней подвески подрамник и точки крепления (сайлентблоки), нижние рычаги, сайлентблоки нижних рычагов, опоры крепления двигателя и коробки передач. Двигатель: повышенный расход масла, масляные загрязнения по наружной части корпуса, посторонние

звуки при работе двигателя и навесных агрегатов (ролики приводного ремня, генератор).

Трансмиссия: автоматическая коробка передач имеет износ, выраженный в рывках толчках при переключении, вибрация при выключении передач (паркинг).

Электрика: возрастные повреждения изоляции электропроводки моторного отсека, периодические отказы в работе систем.

Тормозная система: коррозионный износ магистралей, механический износ колесных механизмов (суппорта), коррозионный, механический износ элементов ручного, стояночного тормоза, износ и периодические отказы в работе системы АБС

Салон: износ обшивки сидений, потертости облицовки дверей, потолка, передней панели, элементов отделки и руля.


Оптика: помутнение стекол фар, выгоревшие отражатели.

Пробег автомобиля составляет: 481 525 км.

Выводы комиссии: Автомобиль находится в изношенном техническом состоянии, требует больших финансовых вложений для проведения капитального ремонта.

Председатель комиссии:


Начальник ТЦ г. Мончегорск



А.Ю. Рыбачук

Члены комиссии:

И.о старшего механика ТЦ
г. Мончегорск



С.А. Фигуркин

Автослесарь ТЦ г. Мончегорск



А.П. Свинцов