



## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОСМОТРА) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Мончегорск

«09» августа 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

**Председатель комиссии:**

Начальник ТЦ г. Мончегорск - А.Ю. Рыбачук

**Члены комиссии:**

И.о старшего механика ТЦ - С.А. Фигуркин  
г.Мончегорск

Автослесарь ТЦ г. Мончегорск - А.П. Свинцов

Составили настоящий акт о техническом состоянии движимого имущества:

автомобиль

Тойота Королла

ТЦ г. Мончегорск

вид имущества

наименование имущества

местонахождение имущества

Год выпуска:	<b>2012</b>	Государственный регистрационный номер:	<b>P 589 МК 51rus</b>
--------------	-------------	--	-----------------------

Заводской (VIN) №:	<b>JTNBV58E10J188699</b>	ИНВ. №:	<b>Ц00015052</b>
--------------------	--------------------------	---------	------------------

Условия проведения осмотра:

крытый гаражный бокс с естественным и искусственным освещением.

Результаты осмотра: Кузов: сквозная коррозия задних арок, порогов, ниша запасного колеса, коррозия точек крепления локеров, брызговиков. Очаговая коррозия кузовных элементов (крышка багажника, задние крылья, двери, передние крылья, капот), повреждение элементов (передний бампер правая часть, решетка бампера, пыльник нижний) Подвеска: коррозия задней балки элементов подвеса и точек крепления поперечных тяг, коррозия и износ амортизаторов и пружин. Коррозия, износ элементов передней подвески подрамник и точки крепления (сайлентблоки), нижние рычаги, сайлентблоки нижних рычагов, опоры крепления двигателя и коробки передач.

Двигатель: повышенный расход масла, масляные загрязнения по наружной части корпуса, посторонние звуки при работе двигателя и навесных агрегатов (ролики приводного ремня, генератор).

Трансмиссия: механическая коробка передач имеет износ, выраженный в постороннем шуме при работе, увеличенный ход механизма выбора передач.

Электрика: возрастные повреждения изоляции электропроводки моторного отсека, периодические отказы в работе систем.

Тормозная система: коррозионный износ магистралей, механический износ колесных механизмов (суппорта), коррозионный, механический износ элементов ручного, стояночного тормоза, износ и периодические отказы в работе системы АБС

Салон: износ обшивки сидений, потертости облицовки дверей, потолка, передней панели, элементов отделки и руля.

Оптика: помутнение стекол фар, выгоревшие отражатели.


Пробег автомобиля составляет: 423 524 км.

Выводы комиссии:

Автомобиль находится в изношенном техническом состоянии, требует больших финансовых вложений для проведения капитального ремонта.

**Председатель комиссии:**


Начальник ТЦ г. Мончегорск



**А.Ю. Рыбачук**


**Члены комиссии:**

И.о старшего механика ТЦ  
г. Мончегорск



**С.А. Фигуркин**

Автослесарь ТЦ г. Мончегорск



**А.П. Свинцов**